
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



Uwaga:
1. Zasilanie i odpływy od góry szafy.
2. W szafie rozdzielnicy przewidzieć 30% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę.

OPIS ODPŁYWU	ZASILANIE Z RGNN	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA		PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A1	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A2	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A3	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A4	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A5	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A6	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B1	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B2	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B3	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B4	OŚWIETLENIE PODDASZA HOTEL – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
Pszcz	21,4 kW														
Pinst	23,0 kW				2,4	2,0	1,3	2,2	1,8	2,6	1,9	2,5	1,8	1,9	0,4

Zmiana	Lp.	Opis zmiany	Data	Podpis
	A			
	B			
	C			
	D			

Biuro Projektowe:
DRESLER STUDIO Architektura i urbanistyka
31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422


Obiekt: MUZEUM –ZAMEK W ŁAŃCUCIE, UL.ZAMKOWA 1, 37–100 ŁAŃCUT
PRACE REMONTOWO–RENOWACYJNE WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM – BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM–ZAMKU W ŁAŃCUCIE – OR–KA II

Nazwa rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY
TABLICA TG1

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Bajowski	GP.IV–63/174/75	
Opracował	mgr inż. Marcin Bajek	KNP 1/2/2008	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	

Nr rys.: 125.13–07.1 | Zmiana: –
Faza: PW | Data: 12.2011
Format: A4 | Nr ark.: 1 | Ilość ark.: 4

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



OŚWIETLENIE PODDASZA HOTEL – CZĘŚĆ ZACHODNIA	OŚWIETLENIE PODDASZA ZAMEK – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA	OŚWIETLENIE PODDASZA ZAMEK – CZĘŚĆ ZACHODNIA	ZASILANIE STEROWNIKA OGRZEWANIA ETO2
0,4	0,8	1,0	0,1

Zmiana	Lp.	Opis zmiany	Data	Podpis
	A			
	B			
	C			
	D			

Biuro Projektowe:
DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka
31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422


Obiekt: MUZEUM –ZAMEK W ŁAŃCUCIE, UL.ZAMKOWA 1, 37–100 ŁAŃCUT
PRACE REMONTOWO–RENOWACYJNE WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM – BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM–ZAMKU W ŁAŃCUCIE – OR–KA II

Nazwa rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY
TABLICA TG1

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Bajowski	GP.IV–63/174/75	
Opracował	mgr inż. Marcin Bajek	KNP 1/2/2008	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	

Nr rys.:	Zmiana:
125.13–07.1	–
Faza: PW	Data: 12.2011
Format: A4	Nr ark.: 2 / Ilość ark.: 4

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



Opis odpływu	Zabezpieczenie obwodu sterowania oświetleniem	Obwód sterowania stycznikiem mocy	Obwód sterowania stycznikiem mocy	Obwód sterowania stycznikiem mocy

Zmiana	Lp.	Opis zmiany	Data	Podpis
	A			
	B			
	C			
	D			

Biuro Projektowe:
DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka
31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422


Obiekt: MUZEUM –ZAMEK W ŁAŃCUCIE, UL.ZAMKOWA 1, 37–100 ŁAŃCUT
PRACE REMONTOWO–RENOWACYJNE WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM – BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM–ZAMKU W ŁAŃCUCIE – OR–KA II

Nazwa rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY
TABLICA TG1

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Bajowski	GP.IV–63/174/75	
Opracował	mgr inż. Marcin Bajek	KNP 1/2/2008	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	

Nr rys.: 125.13–07.1 | Zmiana: –
Faza: PW | Data: 12.2011
Format: A4 | Nr ark.: 3 | Ilość ark.: 4

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



TABLICA NATYNKOWA
W WYKONANIU SZCZELNYM

Zmiana	Lp.	Opis zmiany	Data	Podpis
	A			
	B			
	C			
	D			

Biuro Projektowe:

DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka
31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422


Obiekt: MUZEUM –ZAMEK W ŁAŃCUCIE, UL.ZAMKOWA 1, 37–100 ŁAŃCUT
PRACE REMONTOWO–RENOWACYJNE WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM – BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM–ZAMKU W ŁAŃCUCIE – OR–KA II

Nazwa rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY
TABLICA TG1

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Bajowski	GP.IV–63/174/75	
Opracował	mgr inż. Marcin Bajek	KNP 1/2/2008	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	

Nr rys.:	Zmiana:
125.13–07.1	–
Faza: PW	Data: 12.2011
Format: A4	Nr ark.: 4 / Ilość ark.: 4

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



Uwaga:
1. Zasilanie i odpływy od góry szafy.
2. W szafie rozdzielnicy przewidzieć 30% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę.

OPIS ODPŁYWU	ZASILANIE Z RGNN	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA		PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A7	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA A8	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B5	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B6	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B7	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B8	PRZEWÓD GRZEJNY SEKCJA B9	OŚWIETLENIE PODDASZA ZAMEK – CZĘŚĆ WSCHODNIA	OŚWIETLENIE PODDASZA ZAMEK – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA	OŚWIETLENIE PODDASZA BIBLIOTEKA	ZASILANIE STEROWNIKA OGRZEWANIA ETO2
Pszcz	16,6 kW														
Pinst	17,5 kW				2,2	2,5	1,7	2,2	2,5	2,4	2,2	0,9	0,6	0,3	0,1

Zmiana	Lp.	Opis zmiany	Data	Podpis
	A			
	B			
	C			
	D			

Biuro Projektowe:
DRESLER STUDIO Architektura i urbanistyka
31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422


Obiekt: MUZEUM –ZAMEK W ŁAŃCUCIE, UL.ZAMKOWA 1, 37–100 ŁAŃCUT
PRACE REMONTOWO–RENOWACYJNE WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM – BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM–ZAMKU W ŁAŃCUCIE – OR–KA II

Nazwa rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY
TABLICA TG2

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Bajowski	GP.IV–63/174/75	
Opracował	mgr inż. Marcin Bajek	KNP 1/2/2008	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	

Nr rys.: 125.13–07.2 | Zmiana: –
Faza: PW | Data: 12.2011
Format: A4 | Nr ark.: 1 | Ilość ark.: 3

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



Opis odpływu	Zabezpieczenie obwodu sterowania oświetleniem	Obwód sterowania stycznikiem mocy (oświetlenie)	Obwód sterowania stycznikiem mocy	Obwód sterowania stycznikiem mocy	

Zmiana	Lp.	Opis zmiany	Data	Podpis
	A			
	B			
	C			
	D			

Biuro Projektowe:
DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka
31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422


Obiekt: MUZEUM –ZAMEK W ŁAŃCUCIE, UL.ZAMKOWA 1, 37–100 ŁAŃCUT
PRACE REMONTOWO–RENOWACYJNE WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM – BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM–ZAMKU W ŁAŃCUCIE – OR–KA II

Nazwa rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY
TABLICA TG2

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Bajowski	GP.IV–63/174/75	
Opracował	mgr inż. Marcin Bajek	KNP 1/2/2008	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	

Nr rys.: 125.13–07.2 | Zmiana: –
Faza: PW | Data: 12.2011
Format: A4 | Nr ark.: 2 | Ilość ark.: 3

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



TABLICA NATYNKOWA
W WYKONANIU SZCZELNYM

Zmiana	Lp.	Opis zmiany	Data	Podpis
	A			
	B			
	C			
	D			

Biuro Projektowe:

DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka
31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 413 83 32 TEL. 600 511 422

Obiekt: MUZEUM –ZAMEK W ŁAŃCUCIE, UL.ZAMKOWA 1, 37–100 ŁAŃCUT
PRACE REMONTOWO–RENOWACYJNE WIEŻBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM – BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM–ZAMKU W ŁAŃCUCIE – OR–KA II

Nazwa rysunku: SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY
TABLICA TG2

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Bajowski	GP.IV–63/174/75	
Opracował	mgr inż. Marcin Bajek	KNP 1/2/2008	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	

Nr rys.:	Zmiana:
125.13–07.2	–
Faza: PW	Data: 12.2011
Format: A4	Nr ark.: 3 / Ilość ark.: 3