DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



1. Zdjęcie Ceglane schody ulozone na sklepieniu nad klatka schodowa – prowadzace na poddasze



2. Skrzydło połnocne – widok wiezby dachowej



3. Zdjęcie – Skrzydło północne poddasza - Zniszczona polepa gliniana na deskowaniu stropu. Dekowanie naruszone, polepa przesypana poniżej deskowania



4. Zdjęcie - Uszkodzona belka przy oparciu na murze. Do belki drewnianej podwieszona belka stalowa stanowiąca wzmocnienie konstrukcji stropu



5. Zdjęcie – uszkodzony element konstrukcji drewnianej – element porazony przez owady



6. Zdjęcie – uszkodzone połączenia stalowe belek drewnianych – wtórne niewłaściwe wzmocnienia konstrukcji



7. Zdjęcie - Tram porażony przez owady



8. Zdjęcie - Spękanie ściany działowej poddasza



9. Zdjęcie - Belka porażona przez owady



10. Zdjęcie - Belka porażona przez owady



11. Zdjęcie - Belka porażona przez owady



12. Zdjęcie – Zniszczona polepa gliniana przesypana na niższy poziom, uszkodzone deskowanie stropu – polepa obciąża dolne deskowanie stropu



13. Zdjęcie - Elementy wsporcze zbiornika wyrównawczego – do demontażu wraz z stalowym zbiornikiem



14. Zdjęcie - Belka porażona przez owady



15. Zdjęcie -Ślady wcześniejszego remontu konstrukcji, złe dopasowanie elementów, inne przekroje



16. Zdjęcie – Połączenie belek w miejscu wcześniejszej naprawy konstrukcji



17. Zdjęcie - Źle dopasowanie obejmy stalowej do wzmacnianej konstrukcji



18. Zdjęcie – uszkodzone elementy drewna w miejscu połaczenia konstrukcyjnego



19. Zdjęcie - Wcześniejsze remonty wieszaka, wymieniona górna część



20. Zdjęcie– uszkodzone obróbki blacharskie – widoczne zacieki na ścianie komina



21. Zdjęcie– Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „VI”



22. Zdjęcie– Zniszczona przez owady belka



23. Zdjęcie – Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „VII”



24. Zdjęcie Niewłaściwe konstrukcyjnie polaczenie słupa i belki



25. Zdjęcie – Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „VIIII”



26. Zdjęcie– Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „VIIII”



27. Zdjęcie– Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „VIII”



28. Zdjęcie– Oznaczenia więźby dachowej – Slup oznaczony liczba „VII”



29. Zdjęcie– Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „VI”



30. Zdjęcie– Oznaczenia więźby dachowej – Slup oznaczony liczba „VI”



31. Zdjęcie– Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „V”



32. Zdjęcie Oznaczenia więźby dachowej – Slup oznaczony liczba „IIII”



33. Zdjęcie Oznaczenia więźby dachowej – Slup oznaczony liczba „III”



34. Zdjęcie nr -32 – Oznaczenia więźby dachowej – Slup oznaczony liczba „II”



35. Zdjęcie nr -32 – Oznaczenia więźby dachowej – Slup oznaczony liczba „I”



36. Skrzydło zachodnie – wiezba dachowa



37. Zdjęcie Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „IX”



38. Zdjęcie - Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „X”



39. Zdjęcie - Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „XI”



40. Zdjęcie- Oznaczenia więźby dachowej – Wieszak oznaczony liczba „XIII”



41. Zdjęcie Belka stalowa oparta na tramie i ścianie- stanowiąca wzmocnienie stropu, uszkodzone polaczenie wieszaka i tramu , odstęp ok. 5 cm



42. Zdjęcie Belka stalowa oparta na tramie i ścianie- stanowiąca wzmocnienie stropu, widoczne stalowe elementy podtrzymujące część stropu



43. Zdjęcie Belka stalowa oparta na tramie i ścianie- stanowiąca wzmocnienie stropu, widoczne stalowe elementy podtrzymujące część stropu



44. Zdjęcie – tram porażony przez owady -znaczne osłabienie elementu



45. Zdjęcie – tram porażony przez owady -znaczne osłabienie elementu



46. Zdjęcie – tram porażony przez owady -znaczne osłabienie elementu



47. Zdjęcie -połączenie elementów konstrukcyjnych



48. Zdjęcie – Oznaczenia na więźbie – cyfra „XIII”



49. Zdjęcie – posadzka z warstwą cegły klinkierowej



50. Zdjęcie Oznaczenia na więźbie



51. Skrzydło zachodnie – więźba od strony wewnętrznego dziedzińca



52. Zdjęcie -Stalowe zbiorniki na wodę – polaczenia nitowane



53. Zdjęcie – Więźba dachowa



54. Zdjęcie Oznaczenia na więźbie – cyfra II”



55. Zdjęcie Oznaczenia na więźbie – cyfra „III”



56. Zdjęcie Oznaczenia na więźbie – cyfra „IIII”



57. Zdjęcie – Tram porażony przez owady



58. Zdjęcie – słup porazony przez owady



59. Zdjęcie Oznaczenia na więźbie



60. Zdjęcie



61. Zdjęcie



62. Zdjęcie



63. Zdjęcie



64. Zdjęcie



65. Zdjęcie



66. Zdjęcie - słupy – ukośne zastrzały



67. Zdjęcie - Stalowa kratownica – polaczenia nitowane w ścianie nad „teatrem” Kratownica podpierająca belki stropu



68. Zdjęcie – Skrzydło południowe – więźba dachowa nad magazynem mebli



69. Zdjęcie uszkodzenia drewnianej konstrukcji dachu