DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRAC REMONTOWO -RENOWACYJNYCH WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM - BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM- ZAMKU W ŁAŃCUCIE –OR-KA II



Zdjęcie nr 1. Belka przy wieży południowo – wschodniej



Zdjęcie nr 2. Belka w osiach 7.9 – 7.10



Zdjęcie nr 3. Belka w osi 7.10



Zdjęcie nr 4. Belka w osi 7.10 (od strony okna)



Zdjęcie nr 5. Belka w osiach 7.6 – 7.7 (pod oknem)



Zdjęcie nr 6. Belka w osiach 7.6 – 7.7 (pod oknem)



Zdjęcie nr 7. Belka w osi 7.B



Zdjęcie nr 8. Belka w osi 7.1



Zdjęcie nr 9. Belka w wieży południowo – wschodniej



Zdjęcie nr 10. Belka w osiach 7.3 – 7.4



Zdjęcie nr 11. Belka w osi 3.C



Zdjęcie nr 12. Jętka w osiach 13.A – 13.B



Zdjęcie nr 13. Krokwie dochodzące do wieszaka w osi 7.1



Zdjęcie nr 14. Krokiew narożna w osiach 7.B – 7.1



Zdjęcie nr 15. Końcówki krokwi w osiach 7.3 – 7.4



Zdjęcie nr 16. Krokiew w osi 7.4



Zdjęcie nr 17. Krokiew w osi 7.2



Zdjęcie nr 18. Krokiew w osi 7.B od strony południowej



Zdjęcie nr 19. Końcówki krokwi w osiach 7.10 – 7.11



Zdjęcie nr 20. Krokiew i wymian w osiach 7.4 – 7.5



Zdjęcie nr 21. Krokiew i wymian w osiach 7.5 – 7.6



Zdjęcie nr 22. Krokiew i wymian w osiach 7.6 – 7.7



Zdjęcie nr 23. Krokiew w wieży północno - wschodniej w osiach 4.A – 4.B



Zdjęcie nr 24. Krokiew przy wieży południowo – wschodniej



Zdjęcie nr 25. Krokiew w osi 13.A



Zdjęcie nr 26. Krzyżulce i belka w osiach 7.6 – 7.7



Zdjęcie nr 27. Krzyżulec w osiach 7.5 – 7.6



Zdjęcie nr 28. Murłata w osiach 7.8 – 7.9



Zdjęcie nr 29. Murłata w osi 7.6



Zdjęcie nr 30. Murłata w osiach 10.C – 10.D



Zdjęcie nr 31. Miecz w osiach 7.2 – 7.3



Zdjęcie nr 32. Płatew w osiach 7.1 – 7.3



Zdjęcie nr 33. Płatew dolna w osiach 7.3 – 7.5



Zdjęcie nr 34. Słup w osi 7.4



Zdjęcie nr 35. Słup w osi 7.B od strony południowej



Zdjęcie nr 36. Słup w osi 7.3 – 7.C



Zdjęcie nr 37. Krzyżulce w osi 7.1



Zdjęcie nr 38. Wieszak w osiach 7.1 – 7.B



Zdjęcie nr 39. Zastrzał w wieży przy połaci północnej w osi 3.C



Zdjęcie nr 40. Krokiew w osi 7.2 – 7.3



Zdjęcie nr 41. Belka w osi 10.D



Zdjęcie nr 42. Belka w osiach 9.A – 10.E



Zdjęcie nr 43. Kleszcze w osi 5.10



Zdjęcie nr 44. Krokiew w osiach 5B-5C(przy oknie)



Zdjęcie nr 45. Belka w osiach 5.B – 5.C



Zdjęcie nr 46. Belka w osiach 3.B – 3.C



Zdjęcie nr 47. Wieszak w osi 3.E